



**COBRA**  
zweiteiliges Spannfutter

Ab Lager  
für Sie  
verfügbar!

grinding deserves SOLUTIONS

**GDS®**  
Made in Germany

**COBRA** - das zweiteilige Spannfutter in hochpräziser GDS Qualität!



Der moderne Schleifprozess wird immer komplexer: extreme Genauigkeiten, perfekte Qualität und Reduzierung der Rüstzeiten bei enormem Preisdruck.

COBRA - das zweiteilige Spannfutter ist speziell für den Einsatz an modernen Hochleistungsschleifzentren entwickelt worden.

Hohe Wiederholgenauigkeit beim Rohlingwechsel ist die Voraussetzung für ein optimales Schleifergebnis. Die Spannzangen lassen sich mit nur wenigen Handgriffen wechseln. Genaues Ausrichten des Rundlaufs in wenigen Minuten.

COBRA - das preiswerte Spannsystem von GDS.

**GDS** - die Präzisionsmacher

Ihre Standardlösung zum günstigen Preis.



## Ihre Vorteile:

Geringe Störkonturen für optimalen Schleifscheibenauslauf

Hohe Rundlauf und Wiederholpräzision

Rundlauf ausrichtbar

Flexibler Spannbereich durch handelsübliche Nann und Schaublin Spannzangen

Sehr geringer Verschleiß


**COBRA SK50** für Walter Maschinen, Ausführung für **NANN** Spannzangen.



**Best.-Nr. Bezeichnung**

400007010 Spannzangenaufnahme SK50 3148E L68


350300010 Zugstange für Spannzangenaufnahme



**Best.-Nr. Bezeichnung**

400007020 Spannzangenaufnahme SK50 3148E L98


350300020 Zugstange für Spannzangenaufnahme



**Best.-Nr. Bezeichnung**

400007030 Spannzangenaufnahme SK50 3409E L68


350300030 Zugstange für Spannzangenaufnahme



**Best.-Nr. Bezeichnung**

400007040 Spannzangenaufnahme SK50 3409E L98

350300040 Zugstange für Spannzangenaufnahme




COBRA SK50 für Walter Maschinen, Ausführung für **NANN** Spannzangen.



## Best.-Nr. Bezeichnung

400007050 Spannzangenaufnahme SK50 3718E L60


350300050 Zugstange für Spannzangenaufnahme



## Best.-Nr. Bezeichnung

400007060 Spannzangenaufnahme SK50 3718E L90


350300060 Zugstange für Spannzangenaufnahme



## Best.-Nr. Bezeichnung

400007070 Spannzangenaufnahme SK50 3851E L60

350300070 Zugstange für Spannzangenaufnahme



**Andere Maschinenhersteller  
auf Anfrage.**

Sie haben Fragen?  
Zögern Sie nicht uns anzurufen!  
Tel.: +49 (0) 7473 - 27 26 72


**COBRA SK50** für Walter Maschinen in der Ausführung für Schaublin Spannzangen.



**Best.-Nr. Bezeichnung**

400007110 Spannzangenaufnahme SK50 W15 L95


350300110 Zugstange für Spannzangenaufnahme



**Best.-Nr. Bezeichnung**

400007120 Spannzangenaufnahme SK50 W20 L98


350300120 Zugstange für Spannzangenaufnahme



**Best.-Nr. Bezeichnung**

400007130 Spannzangenaufnahme SK50 W25 L98


350300130 Zugstange für Spannzangenaufnahme



**Alle Spannzangen verfügbar.**



# REVOLUTION IN TOOLGRINDING



GDS Präzisionszerspanungs GmbH // Endelbergstraße 8 // 72131 Ofterdingen

Telefon: + 49 (0) 74 73 - 27 26 72  
Telefax: + 49 (0) 74 73 - 27 26 49

E-Mail: [info@gds-praezision.de](mailto:info@gds-praezision.de)  
Web: [www.gds-praezision.de](http://www.gds-praezision.de)

**GDS®**  
Made in Germany